

# מדינת ישראל



לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה  
אגף הרכב ושירותי תחזוקה  
רח' המלאכה 8,  
תל – אביב ת.ד. 57031, ת"א  
61570  
טל': 03-5657107  
פקס: 03-5657105  
תאריך: ז' אדר א תשע"ט  
12 פברואר 2019  
סימוכין:  
4000-0402-2019-001878  
תיק: תקנות וצווים

## לכבוד:

איגוד יבואני הרכב והיבואנים העצמאיים  
איגוד מכוני הרישוי  
המפקח על התעבורה  
המעבדות המוסמכות לרכב

## הנדון: הצעה לעדכון תקנת תעבורה 351א. ופרט 16 בחלק ג' של התוספת השניה לתקנות התעבורה - פנסי חזית בתקינה פדראלית/קנדית

1. ע"פ תקנת משנה 351א. (ב), פנסי החזית של רכב מנועי המיוצר בארצות NAFTA, יותקנו בהתאם להנחיות האיחוד האירופי EEC 76/756 על עדכוניו המפורסמים.
2. בהמשך למדיניות משרד התחבורה לצמצם חסמים בייבוא, הוקם באגף הרכב של המשרד, צוות מקצועי לשם בחינת מתן אישור יבוא לרכב מנועי, המיוצר בהתאם לתקינה הפדראלית/קנדית, עם פנסי חזית המיוצרים עפ"י דרישות תקנים C.M.V.S.S 108 /F.M.V.S.S 108 בהתאמה.
3. בהמשך לסיכומי הדיונים בנדון ובהתאם להמלצות צוות הבדיקה המקצועי אשר אומצו ע"י המנהלת של אגף הרכב, הוחלט כדלקמן:
  - א. לאמץ את התקינה הפדראלית/הקנדית במלואה בכל הנוגע לאישור יבוא של רכב מנועי המיוצר בהתאם לתקינה הפדראלית/הקנדית בהתאמה (לרבות פנסי החזית המותקנים בו, אשר יוצרו והותקנו בהתאם לתקינות הללו).
  - ב. לבטל את דרישת העבר לביצוע השפלה יזומה לפנסי החזית.
  - ג. לעדכן את תקנות המשנה 351א. (ב), 351א. (ב1) ואת פרט 16 בחלק ג של התוספת השניה לתקנות התעבורה כדלהלן:

**(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לגבי רכב מנועי המיוצר בארצות NAFTA על פי התקינה הפדראלית של ארה"ב או על פי התקינה הקנדית, הפנסים למעט פנסי החזית, יותקנו על פי התקן הפדראלי F.M.V.S.S 108, או על פי התקן הקנדי C.M.V.S.S 108, בהתאמה, לרבות עדכוניו שהתפרסמו על פיהם.**

~~**(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (א), לגבי רכב דיפלומט זר, תורשה כניסתו לישראל של רכב עם פנסי חזית שהותקנו על פי תקן F.M.V.S.S 108 ובלבד שגירשם לתקופת שירותו של הדיפלומט בישראל בלבד, ובתום התקופה יוצא הרכב מישראל.**~~

## 16. פנסים ואורות

(תקנה 351(ב))

(1) פנסי החזית כאמור בתקנה 334 יתאימו לאחד מאלה:

(א) EEC/89/517;

(ב) ECE 1;

(ג) ECE 2;

(ד) ECE 5;

(ה) ECE 8;

(ו) ECE 20;

(ז) ECE 31;

(ח) ECE 56;

(ט) ECE 57;

(י) FMVSS 108 – שנבדקו על ידי מעבדה מוסמכת שאושרה לבדוק פנסים לפי דירקטיבה EC/2007/46 שאישרה כי הפנסים עומדים בהנחיות לבדיקה שפרסם מנהל אגף הרכב לעניין נראות, מניעת סינוור, כיוון ועוצמת האורה;

(יא) – (בוטל)

**CMVSS 108.**

4. נא התייחסותכם לשינויים המוצעים, עד ליום 4.03.2019. אי קבלת התייחסות עד למועד הנ"ל, תתפרש כהסכמתכם לשינויים המוצעים.

מהנדס שמעון עובדיה  
מחלקת הנדסה

העתק:

אבנר פלור – סמנכ"ל בכיר תנועה  
עינת סגל - מנהלת בכירה אגף רכב  
דורון קוגמן - מנהל אגף א הנדסת רכב ותקינה  
איציק סרור - מנהל אגף אי שרותי תחזוקה  
משה קירמאייר - מנהל אגף אי רישוי ופיקוח  
יעקב שם טוב – מנהל תחום טכנולוגיה וחדשנות  
דוד טמיר – סגן בכיר ליועצת המשפטית  
שלומי צובטרו - מהנדס ראשי לרכב  
גימיל אבו חלא - ר' תחום תקינה  
שמעון עובדיה - מחלקת הנדסה  
חברי צוות הבחינה